

Ministerstvo národní obrany.

K čj. 27545/taj.hl.št.ROP.1937

Věc: Ventilace objektů l.p.o.
pokyny pro montáž a za-
jištění materiálu.

Příloha : 1 .

Tajné.

Ventilace objektů l.p.o.

Pokyny pro zajištění materiálu, dopravu a montáž na
místě.

1.

Zajištění ma-
teriálu.

Pro všechny objekty l.p.o. budované v oblastech sboru za-
jišťuje a dodává MNO.hl.št.ROP. ventilační zařízení s přísluš-
ným materiálem, tak, že ke každému objektu jenž je vybaven ven-
tilací bude odesláno příslušnému sboru potřebné množství sou-
prav ventilačního materiálu podle typu a počtu objektů, který
zařídí rozeslání na objekty a montáž na místě.

Je-li předvídaná možnost, že VSU. již nebudou na místě
v době zaslání vent. materiálu, určí sbory místa kam jej
zasílati.

Soupravy ventilačního materiálu jsou rozměrově a kon-
strukčně závislé na typu objektu, jejich všechné dodání do ho-
tových staveb je rovněž závislé od správného a přesného požadav-
ku velitelství sborů. Podniky povolené dodávkou tohoto mate-
riálu mohou splnit požadovanou výrobní kapacitu budoucí miti
k disposici potřebná data pro výrobu příslušných typů v době
ssi 2 měsíců předem.

MNO.hl.št.ROP. ve jmene vyloučiti jak časyly při objednáv-
kách ventilačního materiálu, tak i zjednodušiti agendu s tím

spojanou, a uměrnou rozdílností v místech mezi místy, využívají pokyny a orientační plánky k nim přiložené pro potřebu velitelství sboru.

2.
Typy ventilátorů.

Ventilátory jsou pravotočivé a levotočivé /: srovn. č.vent.9:/, stejné výkonnéosti a rozměrů liší se pouze směrem otáčení oběžného kola a umístěním obsluhy na klíce. Točivost oběžného kola ventilátoru je určena s ohledu na kruhové sasací ústí ventilátoru, při čemž točení ve smyslu ručiček hodin je pravé, - opačně levé. Smysl točení oběžného kola je shodný s točením na ruční klíce, protože pohon je proveden dvěma páry převodů. Smysl točení oběžného kola musí být shodný se směrem tečny jdoucí do vytlačného hrdla ventilátoru, a dále do difuzoru.

Pro obsluhu na klíce je nutno, aby stála v místě označeném v plánu a aby se obsluha kliky prováděla tím, že rukou na drži drží rukojeť nadhmatem a váhu těla spouští na kliku /: následně lepší účinnost výkonu/. Určení místa pro obsluhu je závislé od místa zasazení periskopu a nemůže být měněno. Ventilátor je na převodové skřini opatřen kovovou šípkou, která označuje směr točení.

3.
Sběrače zkaženého vzduchu.

Nad každou střílnou je upoveněn sběrač zkaženého vzduchu, kde se pýny vzniklé při střelbě sbírají a vnitřním přetlakem vzduchu vyvozeným ventilátorem vytlačují vývodním otvorem ven z objektu. Tvar sběrače a připojení jeho na vývodnou trubici je odvislé od typu objektu. Pro správné rozeznávání a označování typů sběračů vydávám tabulkou čís.vent.9.

4.
Objednávky materiálu.

Na podkladě těchto pokynů provádí stropy objednávky ventiláčního materiálu jednotně a sice podle přiloženého vzoru /:pří-

2 ¾ :/.

Proto je nutno objednávky již dříve zasláné opakovat a doplnit je podle těchto požadavků bez ohledu na hlášení, která byla sbory již zaslána.

5.
Dodávání mate-
riálu.

Podle došlých hlášení zařídí MNO. odeslání vent. materiálu na příslušné adresy a vykládací železniční stanice.

Materiál bude uložen v bednách, jako souprava pro 1 objekt s přiloženým balicím listem, obsahujícím seznam materiálu. Souprava je ventilátor s příslušenstvím a 1 nebo pár sběračů zkažedého vzduchu a bude označena pořadovým číslem od 0001 atd. Tímto číslem bude označen balicí list, obalová bedna a nákladní listy pro přepravu zboží, aby příjemce mohl prověřit správnost zásilky nejen meritorně, nýbrž i věcně, podle dokladů. Zásilka bude označena v železničních dokladech jako železné zboží.

Sbory došlou zásilku vent.materiálu přezkouší po stránce obsahové, převezmou a zašlou MNO.hl.št.ŘOP. služ.postupem hlášení s podrobným rozpisem a očíslováním materiálu.

6.
Doprava mate-
riálu.

Váha jedné soupravy s párem sběračů zkaživzduchu a s pokocným materiálem včetně obalu je cca 85 kg.

O každé dodávce bude příslušný sbor předem písemně vyuřuměn a obdrží seznam druhů souprav podle typu objektů, jak byly objednány.

Montáž ventilaciálních souprav organizuje st. val. liství uhoří v zásadě takto :

Osazení na místě provede motnáční družstvo sestavené z mužstva žen. útvaru, nebo žen. rot. pěchoty pod velcním pod-

7.
Montáž.

důstojníka a sice v síle 1 + 3 z čehož aspoň 1 zámečník a 1 zadník. Takto sestavené a zpracované montážní družstvo je možno provést montáž ve dvou až 4 objektech.

Nářadí: Pro každé družstvo nutno zaopatřit :

nářadí na vrtání otvorů do žel. konsol, souprava
na vrtáků, kladivo, kombinační kleště, nůžky na plech,
průbojník, kulatý a plochý pilník, franc.klíč na šrouby, žednické nářadí, pilku na dřevo a tesařské dílce,

Provězení montáže: Ventilátor se osadí na konzolku ze dvou U želez Øis. 60 zabetonovanou ve zdi pod ssaci rourou. Na ssaci rourě je volná příruba, na kterou se nasadí ssaci nástavec, utěsněn asbestovým provazem a spoji přírubovými šrouby. Pro případ nepřesnosti jsou šroubové otvory v přírubě nástavce volnější. Po upevnění nástavce přisadí se ventilátor k ssacímu nástavci zatím bez těsnění a urovná se ve všech třech směrech vzhledem k ose ssání a úložné konzolce. Vyrovnaní ve vertikálním směru se provede plechovými podložkami 1 a 2 mm, které jsou přidány k úložným úhelníkům na převodové skřini. Pokud vzdálenost osy ssání od horní hrany konsoly bude větší než předepsaných 225 mm a to v mezích 5 mm lze ji vypodložit; bude-li nepřesnost osazání konsolek menší, než je předepsáno, vyrovnaná se částečně vuli v šroubových otvorech ssaci přírubi a částečně slabým sáčkmením volné přírubi na ssaci roubce ve zdi. V krajním případě při velkých chybách osazených konsol lze si nahradit nedostatek výška nepatrým ohnutím konsolek. Po urovnání ventilátoru označí se 4 otvory v horní přírubě U želez, ventilátor se sejmí, a otvory provrtají ruční řehtačkou. Po vrtání se ventilátor znova přisadí, ssaci příruba utěsní

a úložné základové úhelníky pevně přitahnou 4mi šrouby s matcemi a podložkami shora.

Diffusní nástavec na výtláčeném hridle s mřížkou na výdechu je samonosný a nebude se upevňovat k zdivu.

Malá poškození nátěru, která vzniknou při montáži nutno dobře začistit bravou, aby součásti nerezavěly. Totéž platí pro všechny spojovací šrouby.

Každá převodová skříň je naplněna olejem. Náplň nutno zkontrolovat a případně doplnit. K plnění a kontrole náplně oleje jsou na převodové skříni plníci a vypouštěcí šroubové zátky.

Výměna oleje: Při malém provozu stačí olej vyměňovat za dobu asi 12 měsíců. Při větším provozu nutno měnit častěji. Před novou náplní oleje se prolije soukoli petrolejem.

Sbory obdrží instrukce osobně od referenta hl.št. ROP., jenž zajiší zapracování velitslů mont. družstev. na místě.

Bližší nařízení o tom bude vydáno zvláštním výnosem.

Ke každému ventilátoru je přiložen buď 1 nebo 2 sběrače s příslušnými kotevními šrouby a případně spojovací plechovou trubkou, buď přímou anebo s kolencem určenou k navlečení na vyčnívající rouru na vývodném otvoru.

Každá souprava musí mít jednotné číslo, jak na ventilátoru tak i na sběračích.

Případné závady, vzniklé v zásilkách, musí sbor ihned hlásiti MNO., aby mohla být včas provedena náprava.

Nad každou střílnou v místě označeném v plánech se nejdříve vyměří osy kotevních šroub a opíše tvar sběrače, načež se vyřízne bednění tak, aby úhelníky / níločková patka / a horní

8.
Sběrače zka-
ženého vzdu-
chu.

9.
Montáž sbě-
rače.

okraj sběrače seděl přímo na zdivu. Kotevní šrouby se podle rozměrených os zasunou do připravených jamek, vyrovnejí, vyklínaji a dobře zalijí cementem. Po zatvrdenutí cementu se sběrač znovu navlékne na otvory a přitahne všechny 5ti kotevními šrouby s podložkami a maticemi. Připojení spojovací plechové trubky na vývodný otvor se provede navlečením spojovacího kusu přímého nebo kolenového na hrátko, připravené na straně sběrače a na vyčnívající trubku vývodového otvoru ve zdi.

10.
fdaje a úhra-
da.

Potřebné výdaje spojené s nákupem a výměnou opotřebovaného nářadí, drobných hmot, cestovné a dopravní výdaje /: pokud nebude užito voj.dopravních prstředků:/ účtujte na vrub stavebního mákladu příslušného úseku staveb polního opevnění z položky na nepředvídané výdaje.

Náležitosti voj. osob z počtu mužstva účtujte dle výnosu MNO. č.j. 19323/taj. V./1.odděl. 1936 ex 1937 s ohledem na čl. 7 a čl. 11 posl. věta.

Zásilky tohoto materiálu jsou odesílány z nakládečí stanice do stanice umění nevyplacené s ohledem na ujednaný úvěr dopravného, jež pak předostovává jednou měsíčně příslušné ředitelství drah přímo MNO. hl.št. ŘOP. případně velitelství sboru.

Vypravení dodávek bude oznameno také dodavatelem přímo sboru, aby tento mohl si učiniti potřebné dispozice,

Obdrží velitelství I, II, III, IV, VI, VII sboru k provádění a ZVV. Praha, Brno, Bratislava, Košice na vědomí.

Náčelník hlavního štábku:

Z rozkazu :

Náčelník OP.:

Za správnost : v.z. brig.gen.Ing.K.Štěpánek, v.r.

magistrant